



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Прокуратура Ленинского района
города Донецка

ул. Аксакова, 56, г. Донецк,
Донецкая Народная Республика, 283062

10.06.2024 № 9/12-13/Писл-24
На _____

Директору МБДОУ «Ясли-сад
комбинированного типа № 1
г. Донецка»

ул. Рослого, д. 72,
г. Донецк

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушения требований
федерального законодательства

Прокуратурой Ленинского района города Донецка Донецкой Народной Республики по поручению прокуратуры республики проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности граждан на объектах массового пребывания на территории Ленинского района города Донецка.

В ходе проверки установлены (после обследования объекта (территории) межведомственной комиссией присвоена 3 категория опасности):

1. В нарушение пп. «а» п. 25, объект (территория) не оснащен системами видеонаблюдения;
2. В нарушении пп. «д» п. 24, объект (территория) не оборудована системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
3. В нарушение пп. «м» п. 24, объект (территория) не в полной мере оснащена системой наружного освещения. Освещение имеется только на центральном входе;
4. В нарушение пп. «д» п.25, объект (территория) не оснащен стационарными или ручными металлоискателями;
5. Помещения в здании объекта защиты, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей, не оснащена системой пожарной сигнализации (кроме помещений пищеблока) (- п. 3, Приложение № 1 таблица (п.11) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464; ч. 2 ст. 54 Федеральный закон № 123-ФЗ.);
6. Помещения в здании объекта защиты не обеспечено системой

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре системой СО – 2 (общее кол-во детей до 150 чел.) (- п. 8, Приложение № 5 таблица (п.1) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464; - ч. 2 ст. 54 Федеральный закон № 123-ФЗ.);

7. Помещения чердака, объекта защиты в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей, не оснащены системой обнаружения пожара, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (- пункт 4.1, 4.4, 4.8 таблица 3 (п.п. 40, 42) СП 486.1311500.2020; - пункт 3, Приложение № 3 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464);

8. Существующий выход на чердак через люк, не обеспечен противопожарным люком 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закреплённой стальной стремянке (здание класса Ф.1.1) (ст. 88 таблица 23 и 24, п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ п. 7.7 СП 4.13130.2013);

9. Не осуществлены приемка и ввод в эксплуатацию системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (не издан приказ о создании рабочей комиссии по приемке и вводе систем в эксплуатацию; для приемки не представлены ни комплект документации по выполненным работам, ни сами системы; не проведены комплексные испытания на работоспособность; не организовано техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и т.д.) (пищевлок) (подраздел 6.2 ГОСТ Р 59638-2021; подраздел 6.2 ГОСТ Р 59639-2021);

10. Не представлена комиссии лицензия на право выполнять монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре, а также проведение пусконаладочных работ субъектом хозяйствования их выполнявшим (пищевлок) (п. 15 части 1 статьи 12 Федерального Закона Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности»; п. 3 и приложение (п. 2, п. 5) к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128);

11. Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре (пищевлок)(часть 7 статьи 83 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ));

12. Окончание монтажных работ противопожарных дверей не подтверждено актом сдачи-приемки (пищевлок); не предъявлены паспорт на

изделие, инструкция по монтажу, сведения о монтажной организации, копия действующего сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности, заверенная в установленном порядке; лицензия на выполнение данного вида работ не представлена (п. п. 4.1.5.2, 4.1.7.2 ГОСТ Р 59642-2021; п. 3 и приложение (п. 8) к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128);

13. Пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением (эвакуационным) в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 (- п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; - п. 7.6.3 СП 52.13330.2016; раздел 5 СП 439.1325800.2018; - ст. 82 ч. 9, ч. 2 Федеральный закон № 123-ФЗ);

14. Чердачные покрытия стропил и обрешетки, выполненных из древесины, а также других горючих материалов, не обработаны огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292 либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. (- п.5.4.5 СП 2.13130.2020);

15. Защита зданий, сооружений и наружных установок от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений не выполнена в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений" (для зданий I-III ст. огн.) (-пункт 1.1, 2.25, Таблица 1 п. 15 РД 34.21.122-87; - ч. 1 п.4 ст. 50 Федерального закона № 123-ФЗ);

16. Область применения облицовочных материалов на путях эвакуации, не соответствует требованиям таблицы 28 приложения к № 123-ФЗ (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности, применяемые к облицовке стен и потолка коридора 1-го, холла и 2-го этажа) (ст. 134 ч. 6, таблица 28 № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ);

17. Помещение электрощитовой не отделено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30 (п. 5.1.2 СП 4.13130.2013; п. 5.4.20 СП 2.13130.2020; части 2, 3 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

18. В полу на путях эвакуации допускаются порог в дверном проеме более 0,05 м. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать пандусы с уклоном не более 1:6 (запасной эвакуационный выход) (- п. 4.3.5 СП 1.13130.2020);

19. Минимальная ширина эвакуационного выхода из здания, составляет менее 1,2 м (- п. п. 4.2.19, 5.1.4 СП 1.13130.2020);

20. Не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц, которые организываются не реже 1 раза в 5 лет, с составлением

соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (- п. 17 п.п. «Б» ППР в РФ);

21. Здание не оборудовано фотолюминесцентными эвакуационными системами (ФЭС) (п. 9.1.1.3 ГОСТ 34428-2018);

22. Не разработаны планы эвакуации людей при пожаре, которые должны размещаться на видных местах здания (п. 5 ППР в РФ);

23. Помещения пищеблока не отделены от коридора противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 (- п.п. 5.1.2, 5.5.2 СП 4.13.130.2013; - ч. 2, 3 ст. 88, таблицы 23, 24 Федеральный закон № 123-ФЗ);

24. Направление движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения (пожарному гидранту) не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 ППР в РФ).

Вышеизложенное свидетельствует о нарушении МБДОУ «Ясли-сад комбинированного типа № 1 г. Донецка» ч. 1 п. 4 ст. 50 Федерального закона № 123-ФЗ, п.п. «а» «м» «д» 24, 25 постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006, ч. 2 ст. 54 Федеральный закон № 123-ФЗ, ч. 9 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ, ч. 2, 3 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 15 части 1 статьи 12 Федерального Закона Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности»; п. 3 и приложение (п. 2, п. 5) п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О противодействии терроризму".

Нахождение детей в МБДОУ «Ясли-сад комбинированного типа № 1 г. Донецка» здание которого не соответствуют требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, влечет за собой угрозу жизни и здоровью воспитанников, педагогического и технического персонала.

Допущенные должностными лицами МБДОУ «Ясли-сад комбинированного типа № 1 нарушения требований федерального законодательства, иных нормативных правовых актов, не способствуют реализации конституционных прав граждан.

Причинами указанных нарушений стали несоблюдение своих обязанностей должностными лицами МБДОУ «Ясли-сад комбинированного типа № 1, а условиями – ненадлежащий контроль со стороны их руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации», -

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Ленинского района города Донецка, заблаговременно уведомив о дате, месте и времени его рассмотрения.

2. Принять конкретные организационные и практические меры, направленные на устранение изложенных в представлении причин и условий им способствующих, недопущению возникновения подобных фактов впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущении выявленных нарушений.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру Ленинского района города Донецка в месячный срок со дня его внесения в письменной форме с приложением надлежащим образом заверенных копий документов, а также иных материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений, приказов о привлечении к ответственности виновных лиц.

Прокурор
Ленинского района города Донецка

старший советник юстиции



С.Г. Ушаков